
C00
150
100
50
0
-50
-100
-150
0.2
0.22
0.24
0.26
0.28
0.3
0.32
0.34
0.36
0.38
C01
150
100
50
0
-50
-100
-150
0.2
0.22
0.24
0.26
0.28
0.3
0.32
0.34
0.36
0.38


C02
150
100
50
0
-50
-100
-150
0.2
0.22
0.24
0.26
0.28
0.3
0.32
0.34
0.36
0.38
C03
150
100
50
0
-50
-100
-150
0.2
0.22
0.24
0.26
0.28
0.3
0.32
0.34
0.36
0.38


C04
150
100
50
0
-50
-100
-150
0.2
0.22
0.24
0.26
0.28
0.3
0.32
0.34
0.36
0.38
C05
150
100
50
0
-50
-100
-150
0.2
0.22
0.24
0.26
0.28
0.3
0.32
0.34
0.36
0.38


C06
150
100
50
0
-50
-100
-150
0.2
0.22
0.24
0.26
0.28
0.3
0.32
0.34
0.36
0.38
C08
150
100
50
0
-50
-100
-150
0.2
0.22
0.24
0.26
0.28
0.3
0.32
0.34
0.36
0.38


C09
150
100
50
0
-50
-100
-150
0.2
0.22
0.24
0.26
0.28
0.3
0.32
0.34
0.36
0.38
C10
150
100
50
0
-50
-100
-150
0.2
0.22
0.24
0.26
0.28
0.3
0.32
0.34
0.36
0.38


C11
150
100
50
0
-50
-100
-150
0.2
0.22
0.24
0.26
0.28
0.3
0.32
0.34
0.36
0.38
C12
150
100
50
0
-50
-100
-150
0.2
0.22
0.24
0.26
0.28
0.3
0.32
0.34
0.36
0.38


C13
150
100
50
0
-50
-100
-150
0.2
0.22
0.24
0.26
0.28
0.3
0.32
0.34
0.36
0.38
C14
150
100
50
0
-50
-100
-150
0.2
0.22
0.24
0.26
0.28
0.3
0.32
0.34
0.36
0.38


C13
150
100
50
0
-50
-100
-150
0.2
0.22
0.24
0.26
0.28
0.3
0.32
0.34
0.36
0.38
C14
150
100
50
0
-50
-100
-150
0.2
0.22
0.24
0.26
0.28
0.3
0.32
0.34
0.36
0.38


W01
150
100
50
0
-50
-100
-150
0.2
0.22
0.24
0.26
0.28
0.3
0.32
0.34
0.36
0.38
W02
150
100
50
0
-50
-100
-150
0.2
0.22
0.24
0.26
0.28
0.3
0.32
0.34
0.36
0.38


W03
150
100
50
0
-50
-100
-150
0.2
0.22
0.24
0.26
0.28
0.3
0.32
0.34
0.36
0.38
W04
150
100
50
0
-50
-100
-150
0.2
0.22
0.24
0.26
0.28
0.3
0.32
0.34
0.36
0.38


W05
150
100
50
0
-50
-100
-150
0.2
0.22
0.24
0.26
0.28
0.3
0.32
0.34
0.36
0.38
W06
150
100
50
0
-50
-100
-150
0.2
0.22
0.24
0.26
0.28
0.3
0.32
0.34
0.36
0.38


E02
150
100
50
0
-50
-100
-150
0.2
0.22
0.24
0.26
0.28
0.3
0.32
0.34
0.36
0.38
E03
150
100
50
0
-50
-100
-150
0.2
0.22
0.24
0.26
0.28
0.3
0.32
0.34
0.36
0.38


E04
150
100
50
0
-50
-100
-150
0.2
0.22
0.24
0.26
0.28
0.3
0.32
0.34
0.36
0.38
E05
150
100
50
0
-50
-100
-150
0.2
0.22
0.24
0.26
0.28
0.3
0.32
0.34
0.36
0.38


E06
150
100
50
0
-50
-100
-150
0.2
0.22
0.24
0.26
0.28
0.3
0.32
0.34
0.36
0.38
S01
150
100
50
0
-50
-100
-150
0.2
0.22
0.24
0.26
0.28
0.3
0.32
0.34
0.36
0.38


S02
150
100
50
0
-50
-100
-150
0.2
0.22
0.24
0.26
0.28
0.3
0.32
0.34
0.36
0.38
S03
150
100
50
0
-50
-100
-150
0.2
0.22
0.24
0.26
0.28
0.3
0.32
0.34
0.36
0.38


S04
150
100
50
0
-50
-100
-150
0.2
0.22
0.24
0.26
0.28
0.3
0.32
0.34
0.36
0.38
S06
150
100
50
0
-50
-100
-150
0.2
0.22
0.24
0.26
0.28
0.3
0.32
0.34
0.36
0.38