
C00
150
100
50
0
-50
-100
-150
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
10
10.1
C01
150
100
50
0
-50
-100
-150
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
10
10.1


C02
150
100
50
0
-50
-100
-150
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
10
10.1
C03
150
100
50
0
-50
-100
-150
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
10
10.1


C04
150
100
50
0
-50
-100
-150
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
10
10.1
C05
150
100
50
0
-50
-100
-150
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
10
10.1


C06
150
100
50
0
-50
-100
-150
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
10
10.1
C08
150
100
50
0
-50
-100
-150
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
10
10.1


C09
150
100
50
0
-50
-100
-150
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
10
10.1
C10
150
100
50
0
-50
-100
-150
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
10
10.1